

Vedlegg 2

Foto av veger, bygninger og anlegg på Slettnes fyrstasjon



Figur 1 I bildets forkant ser vi moloen i betong som har noen småskader samt naustet med fire porter. Til venstre for naustet går gangvegen i betong opp til fyrområdet. Øverst til venstre ser vi uthus og bolig, og til høyre kan vi skimte selve fyret.



Figur 2 Her ser vi moloen i betong. Ytterst på moloen står heisekran som benyttes for opptak av mindre båter, utstyr og varer. Til venstre skimtes den ødelagte bølgebryteren. Av bildet kommer kan vi se skader på betongdekket.



Figur 3 Bølgebryteren på bildet er helt ødelagt.



Figur 4 Boliger



Figur 5 Taktekket og eventuelt undertaket skal skiftes ut på maksinhallen.